




Radfetteplatte Oben an Frontseite des Undulators. Blickrichtung Gang.




Ansicht Frontseite des Undulators mit je einer Radfetteplatte Oben und Unten.
Dienstag, 9. März 2021




Undulator mit geöffnetem Gap. Blick in Strahlrichtung, links ist die Tunnelwand.
Im Vordergrund, rechts die beiden Radfettplatten(Grün und braun).




Blick vom Gang auf Radfetplatte Oben.




Blick vom Gang auf Radfetplatte Unten.



Leitungsführung der Radfetplatine Oben. Im Hintergrund die Tunnelwand.




Leitungsführung der Radfetplatine Unten. Im Hintergrund die Tunnelwand.



ÜBox(Übergabebox) Oben







ÜBox(Übergabebox) Unten





DosiBox auf schwarzer HDPE-Grundplatte an Hilti Konsole montiert.







Ansicht Rückseite Undulator in Strahlrichtung.